

Штрих-М (Shtrih-m) 09h: ФП - Некорректная длина команды [200]

[ERR] FR error: Ошибка 09h: ФП - Некорректная длина команды [200].

При возникновении данной ошибки в логах fpShtrih.log необходимо проверить **настройки СНО в карточке услуг!**

Также одной из причин появления данной ошибки в логе работы драйвера нижнего уровня является **несовместимость версии ФН и используемой СНО.**

По данным вопросам заказчикам необходимо **обращаться в ЦТО**, с которым у них заключен договор для выявления причины установки несовместимой версии ФН.

Также необходимо знать: если у ВАС **имеется ФН на 36 мес + СНО ОСН**, то реализация продажи товара невозможна.

Дополнительная информация по ссылкам:

<https://kkmspb.ru/kontrolno-kassovaya-tehnika-online/fiskalny-nakopitely/first-problem-with-FH36-FN15.php>

<https://kontur.ru/ofd/news/6143>

Версия #1

Денис Сорокин создал 2 August 2022 14:09:25

Денис Сорокин обновил 2 August 2022 14:10:21